

## **BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN**

### **Te nemen maatregelen bij de uitvoering van brandgevaarlijke werkzaamheden:**

- Lassen, snijden, slijpen, hardsolderen en boren is absoluut verboden in: spuiterijen, dompelruimten, magazijnen, koel- en vriesruimtes, aan wanden en deuren die met kunststof zijn geïsoleerd, aan leidingen, vaten, tanks en transporteurs voor brandbare (vloei)stoffen;
- Zoek altijd veiliger alternatieven voor deze werkzaamheden; denk aan lijm-, klem- of boutverbindingen; let wel op eventueel boorwerk voor de bouten; of kies voor demontage zodat de werkzaamheden op een veilige plaats kunnen gebeuren;
- **Verricht brandgevaarlijke werkzaamheden aan het begin van de dag en stop uiterlijk 1 uur voor einde werktijd;**
- Geef mensen van buiten geen kans om te werken zonder ingevulde "vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden"; gebruik deze indien nodig ook voor uw eigen technische dienst.

### **Voorafgaande aan de werkzaamheden:**

- Brandbare goederen binnen 10 meter verwijderen of afdekken;
- Maak vloeren, leidingen en kokers stofvrij;
- Controleer aangrenzende ruimten;
- Houd een blusapparaat gereed.

### **Tijdens de werkzaamheden**

- Laat een tweede man permanent toezicht houden.

### **Na afloop van de werkzaamheden**

- Lasplaats, omgeving en aangrenzende ruimtes gedurende tenminste 1 uur laten controleren op het ontstaan van brand.

Wilt u meer advies, [neem dan even contact met ons op](#).

Doe het wel vandaag, morgen kan het te laat zijn.